

NET:
5 KGNET:
10 KGNET:
20 KG

QuaPaint 1042 Zemin

Teknik Bilgi Formu

**yeykim®**
YAPI KİMYASALLARI
CONSTRUCTION CHEMICALS**Ürün Tanımı:**

QuaPaint 1042 Zemin, iç ve dış mekanlarda zeminlerin dayanıklılığını artırmak, estetik bir görünüm kazandırmak ve çeşitli dış etkenlere karşı korumak amacıyla kullanılan özel bir boya türüdür.

Uygulama Alanları:

- Fabrikalar, forklift ve transpalet kullanılan alanlar
- Turistik tesisler, bisiklet yolları, sahil şeridi, yürüme yolları, meydanlar, park
- Balkon, teras ve okul zeminleri
- Beton, şap ve kaldırım taşlarında
- Alışveriş merkezleri, süpermarketler
- Otopark, Oto yıkama
- Depo ve atölye tamirhane zeminlerinde

Teknik Özellikleri:

Renk: Açık Gri, Koyu Gri, Yeşil, Kırmızı, Sarı, Mavi

Viskozite: 84 – 88 KU

Yoğunluk: 1,57 gr/cm³

KMM(%): 60

İlk Temas Zamanı: 25 dk

Katlar Arası Bekleme Süresi: 3-4 Saat

Teknik bilgiler 20 oC(±2 oC) hava sıcaklığı ve %50±5 bağıl nem ortamında laboratuvar ortamında elde edilen verilerdir.

Avantajları:

- Esnek yapısı sayesinde zemindeki kılcal çatlakları köprüleyerek, su sızmasını önler ve yüzeyin ömrünü uzatır.
- Her türlü hava koşuluna karşı dayanıklıdır. Üzerinde oluşan su birikintileri, yüzeye zarar vermeden kolaylıkla buharlaşır.
- Dış mekanlarda uzun yıllar ilk günkü görünümünü korur. Güneşin zararlı UV ışınlarına karşı özel formülü sayesinde renk solması veya çatlama yapmaz.
- Uygulamadan sadece 24 saat sonra yaya trafiğine, 7 gün sonra ise araç trafiğine açılabilir. İşlerinizi aksatmadan hızlı ve pratik bir çözüm sunar.
- Uygulama yapılan yüzeye mükemmel şekilde yapışır. Her türlü hava koşulunda bile yüzeyden ayrılma, kabarma veya soyulma gibi sorunlar yaşanmaz.

Yüzey Hazırlama:

Boya yapılacak yüzey, tüm kir, yağ, toz ve gevşek parçacıklardan iyice temizlenmelidir. Su veya uygun temizleyiciler kullanıp zeminin kuruması beklenmelidir. Yüzeydeki eski boya tabakası tamamen kazınmalı, zımparalanmalı veya aşındırıcı yöntemlerle temizlenmelidir.

Yüzeydeki tüm çatlak, delik ve oyuklar 5225 QuaPoxi Fix, epoksi tamir harcı ile onarılmalıdır. Yüzeydeki tüm yağ lekeleri ve diğer kirleticiler özel çözümlerle temizlenmelidir. Yüzeyin tamamen kuru olduğundan emin olunmalıdır. Nemli veya ıslak yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.

NET:
5 KGNET:
10 KGNET:
20 KG

QuaPaint 1042 Zemin

Teknik Bilgi Formu

**yeykim®**
YAPI KİMYASALLARI
CONSTRUCTION CHEMICALS**Hazırlama Talimatı:**

Ürün yaklaşık 2-3 dakika karıştırılarak istenen kıvama getirilmelidir.

Kullanım Talimatı:

Ürün tek komponentli ve hazır halde gelir. Boya uygulaması esnasında yağışlı veya aşırı sıcak ortamlardan kaçınılmalıdır. Mümkün olduğunca güneş ışınlarına direkt maruz kalmayan saatlerde uygulanmalıdır. Ortam sıcaklığının 20-30°C olduğu koşullarda uygulama yapılmalıdır. Homojen olarak dispersiyondan emin olana kadar ürün, karıştırılmalıdır. Karıştırma işleminin düşük devirli bir matkap ile yapılması gerekir. Kuru ve nemsiz, temiz olarak hazırlanmış, her türlü tozdan ve harici tehditten arındırılmış olan yüzeye, QuaPaint 1042 Zemin, fırça veya püskürtme ile 2 kat halinde uygulanmalıdır. Katlar arasında ortalama 3-4 saat beklenmesi gereklidir. Kuruma süresi, ortam ısısının düşük olduğu bölgelerde uzayabilir.

Sarfiyat

Çift kat uygulamada 0,25 – 0,30 kg/m²

Ambalaj:

5 KG Teneke
10 KG Teneke
20 KG Teneke

Depolama:

Ürün kuru ve serin bir yerde saklanmalıdır. Raf ömrü uygun şartlarda 1 yıldır.

Dikkat:

Uygulama yapılacak yer ve ortam sıcaklığı +5 oC'nin altında ve +30 oC'nin üzerinde olan uygulamalardan kaçınınız. Direkt güneş ışığı, yağış ve/veya rüzgâr altında uygulama yapmayınız. Uzun süre güneşe maruz kalmış veya donmuş veya 24 saat içerisinde donma riski olan yüzeylerde uygulamadan kaçınınız.

R10:Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

R20/22:Solunduğunda ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

R52/53:Sudaki organizmalar için zararlı,su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

R65:Zararlı yutulması halinde akciğere hasara neden olabilir.

Güvenlik Uyarıları:

S7:Sıkı kapatılmış kaptaki muhafaza edin.

S24 / 25:Göz ve cilt ile temasından sakının

S28:Cilt ile temasında derhal bol su ile yıkayın.

S29:Kanalizasyona boşaltmayın.

S46:Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

